


WIRKSCHALTPLAN FÜR WANDLER WIRING DIAGRAM FOR TRANSFORMER



Anschluss der Leitungen, Klemmen nur mit Aderendhülsen!
Connecting the lines, terminals with ferrules!

SCHORCH

8179522 E

Achtung!

Der Sekundärkreis der Stromwandler darf im Betrieb nicht geöffnet werden. Bei offenen Sekundärklemmen treten im Betrieb unzulässig hohe Spannungen auf.

Note!

The secondary circuit of the current transformers must not be opened during operation. If the secondary terminals are open, inadmissibly high voltages will occur during operation.

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Benennung WIRKSCHALTPLAN WANDLER WIRING DIAGRAM TRANSFORMER | | Title | | SCHORCH | |
| | | Zeichnungsnr. Drawing no. | | 8179522 | |
| | | Version Revision | | 00 | |
| | | Format Format | | DIN A4 | |
| Type Type | | Änderungssymbol Revision sign | | | |
| Auftragsnr. Order | | ACAD Inventor AutoCAD | | aus Zeichnung from drawing | |
| | | 8131174E | | Maßstab Scale | |
| | | 1:1 | | Ersteller drafted | |
| | | Geprüft checked | | Genehmigt approved | |
| | | Datum Date | | 06.09.2018 | |
| | | Änderung Revision | | 00 - | |